



Version: **4.07.140**

FEBRUARY 2022

Impact jest aplikacją online, która dostarcza warsztatom informacje o częściach, komponentach, częściach standardowych, serwisie, czasach standardowych i narzędziach. Korzystają z niej marki wchodzące w skład Grupy Volvo.


Informacje o wydaniu zawierają przegląd nowych funkcji i zmian wprowadzonych w najnowszej wersji Impact. Należy uważnie przeczytać te informacje, ponieważ pomogą one w pełni wykorzystać możliwości aplikacji. Więcej informacji o funkcjach i oknach dialogowych w Impact podano w Pomocy systemu Impact w aplikacji.

Ogólne poprawki w tym wydaniu

Podane tutaj informacje stanowią opis najważniejszych poprawek mających wpływ na wszystkie obszary biznesowe i oddziały pojazdów ciężarowych w systemie Impact.

- **Usunięcie błędów w linkach i treści na karcie TPI:**

Usunięto dwa błędy w Technical Parts Information (TPI). Po pierwsze, znaleziono błędne hiperłącza wyświetlane po wyszukiwaniu **części**. Po drugie, gdy przejście na kartę TPI następowało po wyszukiwaniu **części standardowych**, czasami nie były na niej wyświetlane żadne treści. W celu usunięcia tych problemów zaktualizowano metodę używaną do otwierania linku, więc tego rodzaju błędy nie powinny już występować.




- **Utrata wyników wyszukiwania po przeglądaniu szczegółów:**

Wprowadzono poprawkę, aby zapobiec utracie wyników wyszukiwania części unikalnych dla podwozia w sytuacji, gdy użytkownik przechodzi w górę i w dół przez szczegóły i treści, a następnie wraca do wyników.



- **Usunięcie problemu z przyciskiem wyszukiwania w eksploratorze pojazdu:**
Po kliknięciu części w eksploratorze pojazdu, a następnie ogólnego linku przycisk wyszukiwania był podświetlony na zielono. Po kliknięciu przycisku wyszukiwania pojawiał się komunikat o błędzie. Ten problem nie powinien już występować.
- **Błąd funkcji Zapisz i wyślij do kosza:**
Podczas próby zapisania i wysłania do kosza pojawiał się błąd. Problem występował w przypadku dodawania części Adaptacja klienta. Funkcja powinna teraz działać prawidłowo.
- **Usunięcie problemu z funkcją Wyczyść:**
Zachowanie kryteriów wyszukiwania między różnymi kartami stanowi przydatne rozwiązanie. Możliwość szybkiego usuwania kryteriów również stanowi udogodnienie dla użytkownika. Dlatego po kliknięciu przycisku **Wyczyść** na panelu Nawiguj na karcie **Części, Komponenty, Serwis, Czasy standardowe** lub **Narzędzia** wszelkie wprowadzone kryteria wyszukiwania będą usuwane z wszystkich paneli Nawiguj na tych kartach.

Kliknięcie przycisku **Wyczyść** na karcie **Części standardowe** będzie skutkowało tylko usunięciem kryteriów wyszukiwania z panelu Nawiguj na tej karcie.
- **Poprawione nagłówki na kartach:**
Niedopasowane nagłówki wyników wyszukiwania powinny być teraz wyświetlane z prawidłowym identyfikatorem podwozia. Nagłówki powinny się zmieniać tylko w przypadku przeprowadzenia wyszukiwania.



- **Wybór marki z wyszukiwania części przenoszony na kartę Narzędzia:**
Poprzednio po przeprowadzeniu wyszukiwania części, w ramach którego w kryteriach wybrano markę, wybór marki był przenoszony na kartę Narzędzia. Ten problem nie powinien już występować.