

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5

Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

	2023 - 2025												2023												2024												2025																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
Kuukausi																																																																											
Päivä																	1																																																										
Etäis. (1 000 km)																																																																											
C Vetopyörästön öljy, vaihto. Voitelualue																																																																											
C Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue																																																																											
C Alkolukon kalibrointi																																																																											
C Ilmastointikompressorin öljy, vaihto																																																																											
C Ilmastointikompressorin vetohihna, vaihto																																																																											
C Käyttöhihnat, jäähdytysnestepumppu, vaihto																																																																											
C Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus																																																																											
C Laturit, puhdistus																																																																											
C Kehys, sumutin, tarkastus																																																																											
C Cylinder head, compressor, leakage check																																																																											
C Ilmankuivain, vaihto																																																																											
C Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)																																																																											
C Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus																																																																											
C Palonsammutusjärjestelmä, täyttö																																																																											
C Ovet, kunnossapito																																																																											
C *Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto																																																																											
C *Korinlämmitin huolto																																																																											
C *Moottori pesu (KA)																																																																											

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5



Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

2023 - 2025	2023												2024												2025											
Kuukausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Päivä																1												30								
Etäis. (1 000 km)																339												379								
 *Jarruhidastuvuusmittaus																																				
 *USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS																																				

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5

Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

	2026 - 2028												2026												2027												2028																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
Kuukausi																																																																											
Päivä				29						28						28																																					26																						
Etäis. (1 000 km)				499						539						579																																						658																					
C Vetopyörästön öljy, vaihto. Voitelualue																																																																											
C Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue																																																																											
C Alkolukon kalibrointi																																																																											
C Ilmastointikompressorin öljy, vaihto																																																																											
C Ilmastointikompressorin vetohihna, vaihto																																																																											
C Käyttöhihnat, jäähdytysnestepumppu, vaihto																																																																											
C Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus																																																																											
C Laturit, puhdistus																																																																											
C Kehys, sumutin, tarkastus																																																																											
C Cylinder head, compressor, leakage check																																																																											
C Ilmankuivain, vaihto																																																																											
C Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)																																																																											
C Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus																																																																											
C Palonsammutusjärjestelmä, täyttö																																																																											
C Ovet, kunnossapito																																																																											
C *Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto																																																																											
C *Korinlämmitin huolto																																																																											
C *Moottori pesu (KA)																																																																											

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5



Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

2026 - 2028	2026												2027												2028											
Kuukausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Päivä				29						28						28						27						26						25		
Etäis. (1 000 km)				499						539						579						618						658						698		
 *Jarruhidastuvuusmittaus																																				
 *USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS																																				

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5

Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

	2029 - 2031												2029												2030												2031																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
Kuukausi																																																																											
Päivä				25						24						24																																					23																						
Etäis. (1 000 km)				738						778						818																																						897																					
C Perushuolto																																																																											
C Katsastuksessa käyttö																																																																											
C Vuosihuolto																																																																											
C Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta																																																																											
C Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto																																																																											
C Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue																																																																											
C Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)																																																																											
C Vedenerotin, suodatin, uusinta																																																																											
C Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta																																																																											
C Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu																																																																											
C Jäähdytysneste, uusinta																																																																											
C Ilmankuivainkasetti, vaihto																																																																											
C Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta																																																																											
C Generaattorin hihna, uusinta																																																																											
C Venttiilit ja pumppusmutinyksiköt, säätö																																																																											
C Vaihteistoöljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue																																																																											

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5



Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

2029 - 2031	2029												2030												2031											
Kuukausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Päivä				25						24						24						23						23						22		
Etäis. (1 000 km)				738						778						818						858						897						937		
 *Jarruhidastuvuusmittaus																																				
 *USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS																																				

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 29.4.2024 - 5.5.2024

- | | |
|--|------------------------------|
| Ⓢ 17742-2 Perushuolto | Ⓢ 32105-3 Laturit, puhdistus |
| Ⓢ 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus | Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| Ⓢ 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) | |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus.

Huoltovälit 28.10.2024 - 3.11.2024

- | | |
|---|---|
| Ⓢ 17020-2 Katsastuksessa käyttö | Ⓢ 17743-2 Vuosihuolto |
| Ⓢ 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta | Ⓢ 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue |
| Ⓢ 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) | Ⓢ 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta |
| Ⓢ 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta | Ⓢ 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto |
| Ⓢ 33447-3 Alkolukon kalibrointi | Ⓢ 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus |
| Ⓢ 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check | Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| Ⓢ 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * | Ⓢ 1770000 * Korinlämmitin huolto * |
| Ⓢ 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * | Ⓢ 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS * |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 28.4.2025 - 4.5.2025

- | | |
|--|---|
| Ⓢ 17742-2 Perushuolto | Ⓢ 87434-2 Ilmastointikompressorin vetohihna, vaihto |
| Ⓢ 26206-2 Käyttöhihnat, jäähdytysnestepumppu, vaihto | Ⓢ 32105-3 Laturit, puhdistus |
| Ⓢ 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus | Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| Ⓢ 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) | Ⓢ 1820400 * Moottori pesu (KA) * |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 27.10.2025 - 2.11.2025

Ⓢ 17020-2 Katsastuksessa käyttö	Ⓢ 17743-2 Vuosihuolto
Ⓢ 26346-2 Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto	Ⓢ 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta
Ⓢ 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue	Ⓢ 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)
Ⓢ 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta	Ⓢ 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta
Ⓢ 25625-3 Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu	Ⓢ 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto
Ⓢ 23414-3 Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta	Ⓢ 32123-3 Generaattorin hihna, uusinta
Ⓢ 21413-2 Venttiilit ja pumppusumutinyksiköt, säätö	Ⓢ 17528-3 Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue
Ⓢ 33447-3 Alkolukon kalibrointi	Ⓢ 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus
Ⓢ 23732-3 Kehys, sumutin, tarkastus	Ⓢ 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check
Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito	Ⓢ 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto *
Ⓢ 1770000 * Korinlämmitin huolto *	Ⓢ 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus *
Ⓢ 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *	
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 27.4.2026 - 3.5.2026

Ⓢ 17742-2 Perushuolto	Ⓢ 17535-3 Ilmastointikompressorin öljy, vaihto
Ⓢ 32105-3 Laturit, puhdistus	Ⓢ 87405-3 Ilmankuivain, vaihto
Ⓢ 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus	Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito
Ⓢ 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)	
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 26.10.2026 - 1.11.2026

Ⓢ 17020-2 Katsastuksessa käyttö	Ⓢ 17743-2 Vuosihuolto
Ⓢ 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta	Ⓢ 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue
Ⓢ 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)	Ⓢ 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta
Ⓢ 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta	Ⓢ 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto
Ⓢ 17523-3 Vaihteistoöljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue	Ⓢ 17527-3 Vetopyörästön öljy, vaihto. Voitelualue
Ⓢ 33447-3 Alkolukon kalibrointi	Ⓢ 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus
Ⓢ 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check	Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito
Ⓢ 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto *	Ⓢ 1770000 * Korinlämmitin huolto *
Ⓢ 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus *	Ⓢ 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 26.4.2027 - 2.5.2027

Ⓢ 17742-2 Perushuolto	Ⓢ 87434-2 Ilmastointikompressorin vetohihna, vaihto
Ⓢ 26206-2 Käyttöhihnat, jäähdytysnestepumppu, vaihto	Ⓢ 32105-3 Laturit, puhdistus
Ⓢ 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus	Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito
Ⓢ 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)	Ⓢ 1820400 * Moottori pesu (KA) *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 25.10.2027 - 31.10.2027

<ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17020-2 Katsastuksessa käyttö Ⓢ 26346-2 Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto Ⓢ 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue Ⓢ 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta Ⓢ 25625-3 Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu Ⓢ 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto Ⓢ 32123-3 Generaattorin hihna, uusinta Ⓢ 33447-3 Alkolukon kalibrointi Ⓢ 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check Ⓢ 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * Ⓢ 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * 	<ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17743-2 Vuosihuolto Ⓢ 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta Ⓢ 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) Ⓢ 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta Ⓢ 26010-2 Jäähdytysneste, uusinta Ⓢ 23414-3 Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta Ⓢ 17528-3 Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue Ⓢ 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito Ⓢ 1770000 * Korinlämmitin huolto * Ⓢ 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 24.4.2028 - 30.4.2028

<ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17742-2 Perushuolto Ⓢ 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus Ⓢ 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) 	<ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 32105-3 Laturit, puhdistus Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito Ⓢ 99206-2 Palonsammutusjärjestelmä, täyttö
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 22.10.2029 - 28.10.2029

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17020-2 Katsastuksessa käyttö Ⓢ 26346-2 Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto Ⓢ 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue Ⓢ 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta Ⓢ 25625-3 Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu Ⓢ 23414-3 Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta Ⓢ 17523-3 Vaihteistoöljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue Ⓢ 17528-3 Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue Ⓢ 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito Ⓢ 1770000 * Korinlämmitin huolto * Ⓢ 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS * | <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17743-2 Vuosihuolto Ⓢ 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta Ⓢ 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) Ⓢ 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta Ⓢ 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto Ⓢ 32123-3 Generaattorin hihna, uusinta Ⓢ 17527-3 Vetopyörästön öljy, vaihto. Voitelualue Ⓢ 33447-3 Alkolukon kalibrointi Ⓢ 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check Ⓢ 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * Ⓢ 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * |
|---|--|

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 22.4.2030 - 28.4.2030














- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17742-2 Perushuolto Ⓢ 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus Ⓢ 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) | <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 32105-3 Laturit, puhdistus Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito |
|--|--|

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 23.10.2028 - 29.10.2028

 17020-2 Katsastuksessa käyttö	 17743-2 Vuosihuolto
 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta	 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue
 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)	 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta
 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta	 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto
 33447-3 Alkolukon kalibrointi	 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus
 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check	 83197-2 Ovet, kunnossapito
 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto *	 1770000 * Korinlämmitin huolto *
 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus *	 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 23.4.2029 - 29.4.2029

 17742-2 Perushuolto	 17535-3 Ilmastointikompressorin öljy, vaihto
 87434-2 Ilmastointikompressorin vetohihna, vaihto	 26206-2 Käyttöhihnat, jäähdytysnestepumppu, vaihto
 32105-3 Laturit, puhdistus	 87405-3 Ilmankuivain, vaihto
 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus	 83197-2 Ovet, kunnossapito
 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)	 1820400 * Moottori pesu (KA) *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi: VOLVO FINLAND AB	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R
Korjaava huoltokorjaamo: Volvo Truck Center Vantaa	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E5
Sopimusnumero:	Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 21.10.2030 - 27.10.2030

C 17020-2 Katsastuksessa käyttö	C 17743-2 Vuosihuolto
C 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta	C 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue
C 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)	C 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta
C 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta	C 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto
C 33447-3 Alkolukon kalibrointi	C 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus
C 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check	C 83197-2 Ovet, kunnossapito
C 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto *	C 1770000 * Korinlämmitin huolto *
C 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus *	C 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 21.4.2031 - 27.4.2031

C 17742-2 Perushuolto	C 87434-2 Ilmastointikompressorin vetohihna, vaihto
C 26206-2 Käyttöhihnat, jäähdytysnestepumppu, vaihto	C 32105-3 Laturit, puhdistus
C 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus	C 83197-2 Ovet, kunnossapito
C 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)	C 1820400 * Moottori pesu (KA) *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Asiakkaan nimi: VOLVO FINLAND AB

Korjaava huoltokorjaamo: Volvo Truck Center Vantaa

Puhelinno:

Sopimusnumero:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E5 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E5

Malli: B11R 4x2 D11C330 EuroV

Huoltovälit 20.10.2031 - 26.10.2031

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17020-2 Katsastuksessa käyttö Ⓢ 26346-2 Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto Ⓢ 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue Ⓢ 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta Ⓢ 25625-3 Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu Ⓢ 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto Ⓢ 32123-3 Generaattorin hihna, uusinta Ⓢ 33447-3 Alkolukon kalibrointi Ⓢ 56015-3 Cylinder head, compressor, leakage check Ⓢ 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * Ⓢ 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * | <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ 17743-2 Vuosihuolto Ⓢ 25822-2 Pumpun suodatin, AdBlue, uusinta Ⓢ 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) Ⓢ 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta Ⓢ 26010-2 Jäähdytysneste, uusinta Ⓢ 23414-3 Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta Ⓢ 17528-3 Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue Ⓢ 56195-2 Ilmansyöttöjärjestelmä, tarkastus Ⓢ 83197-2 Ovet, kunnossapito Ⓢ 1770000 * Korinlämmitin huolto * Ⓢ 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS * |
|---|---|

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus