

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E6

Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

2023 - 2025	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kuukausi																																					
Päivä																16							15					15								14	
Etäis. (1 000 km)																339							379					419								459	
<input checked="" type="checkbox"/> Alkolukon kalibrointi																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Säännöllinen tarkistus																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Vuositarkistus																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Ilmastointikompressorin öljy, vaihto																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Hiukkassuodatinpanos, uusinta																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Ilmankuivain, vaihto																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Palonsammutusjärjestelmä, täyttö																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Palosammuttimen sylinterisarja, vaihda																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Fuel pump, replace																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Vetohihnat, vaihto (kaikki)																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Ovet, kunnossapito																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Ilmanerotin, vaihto																																					
<input checked="" type="checkbox"/> *Alkolukon kalibrointi																																					
<input checked="" type="checkbox"/> *Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto																																					
<input checked="" type="checkbox"/> *Jarruhidastuvuusmittaus																																					

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E6


Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

2023 - 2025	2023												2024												2025												
Kuukausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Päivä																16												15									
Etäis. (1 000 km)																339												419									
 *USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS																																					

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E6

Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

	2026 - 2028												2026												2027												2028											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Kuukausi																																																
Päivä				14						13						13							12					11								10												
Etäis. (1 000 km)				499						539						578							618					658								698												
<input checked="" type="checkbox"/> Katsastuksessa käyttö																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Vedenerotin, suodatin, uusinta																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Jäähdytysneste, uusinta																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Ilmankuivainkasetti, vaihto																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Ohjaamolämmitin, ylläpitohuolto. Huoltotietojen mukaisesti																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Venttiilit ja pumppusmutinyksiköt, säätö																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Vaihteistoöljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Vetopyörästön öljy, vaihto. Voitelualue																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue																																																

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E6

Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

	2026 - 2028												2026												2027												2028																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
Kuukausi																																																																													
Päivä				14								13												13																																																					
Etäis. (1 000 km)				499								539												578																																																					
C Alkolukon kalibrointi																																																																													
C Säännöllinen tarkistus																																																																													
C Vuositarkistus																																																																													
C Ilmastointikompressorin öljy, vaihto																																																																													
C Hiukkassuodatinpanos, uusinta																																																																													
C Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto																																																																													
C Ilmankuivain, vaihto																																																																													
C Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)																																																																													
C Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus																																																																													
C Palonsammutusjärjestelmä, täyttö																																																																													
C Palosammuttimen sylinterisarja, vaihda																																																																													
C Fuel pump, replace																																																																													
C Vetohihnat, vaihto (kaikki)																																																																													
C Ovet, kunnossapito																																																																													
C Ilmanerotin, vaihto																																																																													
C *Alkolukon kalibrointi																																																																													
C *Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto																																																																													
C *Jarruhidastuvuusmittaus																																																																													

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:

Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R

Alustatunnus:

Rek.nro: B11R E6


Korjaava huoltokorjaamo:

Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

VIN:

Sopimusnumero:

Laskentanumero:

2026 - 2028	2026												2027												2028											
Kuukausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Päivä				14						13						13						12						11						10		
Etäis. (1 000 km)				499						539						578						618						658						698		
 *USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS																																				

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E6
Sopimusnumero:	Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

Huoltovälit 13.10.2025 - 19.10.2025

C 17020-2 Katsastuksessa käyttö	C 26346-2 Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto
C 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue	C 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)
C 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta	C 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta
C 25625-3 Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu	C 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto
C 23414-3 Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta	C 17706-2 Ohjaamolämmitin, ylläpitohuolto. Huoltotietojen mukaisesti
C 21413-2 Venttiilit ja pumppusumutinyksiköt, säätö	C 17528-3 Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue
C 33447-3 Alkolukon kalibrointi	C 17727-2 Vuositarkistus
C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto	C 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus
C 83197-2 Ovet, kunnossapito	C 87553-2 Ilmanerotin, vaihto
C 3344700 * Alkolukon kalibrointi *	C 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto *
C 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus *	C 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 13.4.2026 - 19.4.2026

C 17726-3 Säännöllinen tarkistus	C 17535-3 Ilmastointikompressorin öljy, vaihto
C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto	C 87405-3 Ilmankuivain, vaihto
C 83197-2 Ovet, kunnossapito	C 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E6
Sopimusnumero:	Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

Huoltovälit 15.4.2024 - 21.4.2024

-
- | | |
|---|---|
| C 17726-3 Säännöllinen tarkistus | C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto |
| C 87405-3 Ilmankuivain, vaihto | C 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| C 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) | |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 14.10.2024 - 20.10.2024

-
- | | |
|--|--|
| C 17020-2 Katsastuksessa käyttö | C 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue |
| C 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) | C 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta |
| C 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta | C 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto |
| C 17706-2 Ohjaamolämmitin, ylläpitohuolto. Huoltotietojen mukaisesti | C 33447-3 Alkolukon kalibrointi |
| C 17727-2 Vuositarkistus | C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto |
| C 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus | C 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| C 3344700 * Alkolukon kalibrointi * | C 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * |
| C 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * | C 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS * |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 14.4.2025 - 20.4.2025

-
- | | |
|--|---|
| C 17726-3 Säännöllinen tarkistus | C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto |
| C 87405-3 Ilmankuivain, vaihto | C 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| C 17928-2 Vetohihnat, vaihto (kaikki) | C 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E6
Sopimusnumero:	Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

Huoltovälit 12.10.2026 - 18.10.2026

- | | |
|--|--|
| C 17020-2 Katsastuksessa käyttö | C 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue |
| C 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) | C 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta |
| C 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta | C 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto |
| C 17706-2 Ohjaamolämmitin, ylläpitohuolto. Huoltotietojen mukaisesti | C 17523-3 Vaihteistoöljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue |
| C 17527-3 Vetopyörästäön öljy, vaihto. Voitelualue | C 33447-3 Alkolukon kalibrointi |
| C 17727-2 Vuositarkistus | C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto |
| C 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus | C 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| C 3344700 * Alkolukon kalibrointi * | C 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * |
| C 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * | C 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS * |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 12.4.2027 - 18.4.2027

- | | |
|--|---|
| C 17726-3 Säännöllinen tarkistus | C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto |
| C 87405-3 Ilmankuivain, vaihto | C 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| C 17928-2 Vetohihnat, vaihto (kaikki) | C 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri) |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus

17.10.2023

V O L V O

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E6
Sopimusnumero:	Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

Huoltovälit 11.10.2027 - 17.10.2027

C 17020-2 Katsastuksessa käyttö	C 26346-2 Öljy ja suodatin, hydraulisen jäähdytystuulettimen käyttö, vaihto
C 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue	C 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi)
C 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta	C 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta
C 25625-3 Ilman jälkisuodatin, vaihto. Ilmansuodattimen suodatinpatruuna irrotettu	C 26010-2 Jäähdytysneste, uusinta
C 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto	C 23414-3 Polttonestesäiliön ilmanvaihdon suodatin, uusinta
C 17706-2 Ohjaamolämmitin, ylläpitohuolto. Huoltotietojen mukaisesti	C 17528-3 Hidastin, öljynvaihto. Voitelualue
C 33447-3 Alkolukon kalibrointi	C 17727-2 Vuositarkistus
C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto	C 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus
C 83197-2 Ovet, kunnossapito	C 87553-2 Ilmanerotin, vaihto
C 3344700 * Alkolukon kalibrointi *	C 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto *
C 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus *	C 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS *
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Huoltovälit 10.4.2028 - 16.4.2028

C 17726-3 Säännöllinen tarkistus	C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto
C 87405-3 Ilmankuivain, vaihto	C 83197-2 Ovet, kunnossapito
C 87357-2 Ilmastointijärjestelmä, apukuljettajat, huolto (suuri)	
Kommentit	Päiväys ja allekirjoitus

Volvo-jälleenmyyjän kanssa sovittujen kuljetus- ja ajoneuvoparametrien mukaan laskettu suunnitelma. Parametrien muuttaminen, ota yhteys jälleenmyyjään.

C-kuvake tarkoittaa tämän huoltosuunnitelman sopimukseen sisältyviä huoltotoimenpiteitä.

Asiakkaan nimi:	Ajoneuvotunnus: 9700/9900 E6 B11R
Korjaava huoltokorjaamo:	Alustatunnus:
Puhelinno:	Rek.nro: B11R E6
Sopimusnumero:	Malli: B11R (3) 4x2 D11K460 Euro VI Step-D

Huoltovälit 9.10.2028 - 15.10.2028

- | | |
|--|--|
| C 17020-2 Katsastuksessa käyttö | C 17513-2 Moottori, öljy ja suodatin, vaihto. Voitelualue |
| C 23306-3 Polttonestesuodatin, uusinta (yksi) | C 23311-3 Vedenerotin, suodatin, uusinta |
| C 25627-3 Suodatinpatruuna, ilmanpuhdistin, vaihto. Koskee vain esisuodatinta | C 56166-3 Ilmankuivainkasetti, vaihto |
| C 17706-2 Ohjaamolämmitin, ylläpitohuolto. Huoltotietojen mukaisesti | C 33447-3 Alkolukon kalibrointi |
| C 17727-2 Vuositarkistus | C 87208-3 Ilmastoinnin ilmansuodatin, vaihto |
| C 17913-2 Palonsammutusjärjestelmä, tarkastus | C 83197-2 Ovet, kunnossapito |
| C 87534-3 Fuel pump, replace | C 99206-2 Palonsammutusjärjestelmä, täyttö |
| C 3344700 * Alkolukon kalibrointi * | C 1777800 * Katsastusmittaukset ja -tarkastukset linja-auto * |
| C 51012 * Jarruhidastuvuusmittaus * | C 3600000 * USB-PISTORASIOIDEN TARKISTUSMITTAUS * |

Kommentit

Päiväys ja allekirjoitus
